

セキュリティ担当者 最強のアイテム

新ロムチェッカー

Rom Scanner SP

V4 & IDNAC (Verify)

ロム交換・基板交換により、特殊な打ち方をする事で大当たりを引き出す被害が拡大しております。交換されたロムは見た目においてもかなり精巧に偽造されており、目視で発見することは非常に困難です。「Rom Scanner SP」は簡単に操作でき、短時間でメイン基板のロムや外付基板をチェックできます。IDNACは、Verify（比較検査）機能搭載にバージョンアップしています。



<対応機種>

パチンコ・スロットの両方に使用できます。

V5搭載機種

型番 LEM50A-P

V4搭載機種

型番 4280・4380・4168

IDNAC搭載機種

型番 101・103・301・8701

8702型には対応していません

ベリファイ機能

101・103 は 台別固体番号の取得可能

301 は 機種別固有番号の取得可能



<特長>

- ・ 業界最高レベルの検知能力で、瞬時に計測し判定します。
- ・ メイン基板の差込口にコネクタを差し込むだけの簡単作業。(約3秒~10秒で判定します)
- ・ IDNAC-Verifyは、正否判定のみならずメイン基板の内部データを表示・ベリファイ（比較）検査ができ、**真のロム台帳作成**に役立ちます。
- ・ 今後のバージョンアップも可能な構造です。(有償)



<注意事項>

- * 営業中には使用できません。
- * 遊技台のトラブルは一切保障致しません。
- * **条件の変化、新開発の偽造等により、すべての不正ROMを判別できるとは限りません。**また Error が出ても公的に証明できるものではありません。
- * OK、Error の判定に関しては一切保証できません。

販売店

大阪府堺市堺区一条通 13-16 松利ビル 6F
有限会社 MKサポート
TEL 072-226-2022 FAX 072-226-2024