


SANKYO・ビスティ ルミナ枠用

超ローコスト

過剰払出しゴト対策部品

M K P 3

SANKYO・ビスティのルミナ枠にて賞球カウントセンサーを誤作動させ、過剰に玉を払い出させるゴト行為が横行しております。「過剰払出しゴト対策部品 MKP3」はゴト器具の挿入を遮断し、ゴト行為を未然に防止します。



過剰払出しゴト対策部品 MKP3

《対応機種》ルミナ枠対応機

CRパトラッシュシリーズ
CR新世紀エヴァンゲリオン奇跡の価値はシリーズ
CRビッキーチャンス 等

《特長》

簡単取付け・・・ 取付けの際に玉抜き等の必要はありません
適切設計・・・ 対策部品による玉詰まりはありません
効果検証済・・・ ゴト器具の挿入を防ぎます



ゴト器具の挿入を防止



ゴト器具

《関連商品》「過剰払出しゴト対策シート MKS1」

「MKP3」と併用する事により、ゴト器具の多様化に絶大な効果があります。



M K S 1

公安委員会届出済み

(一部届出書類が受理されない地域があります。事前に販売会社に御確認して下さい)

販売店

大阪府堺市堺区一条通 13-16 松利ビル 6F
有限会社 MKサポート
TEL 072-226-2022 FAX 072-226-2024
<http://www.mksupport.jp>