

業界初 異常高圧パルス感知装置

スパークセンサー

SP-02

先頃、スロット台において電子ライターを改造した器具を使用し、高圧パルスによる誤作動及び故障を誘発させるゴト行為が発覚しました。「スパークセンサー SP-02」は、異常な遊技のために使用する高圧パルスを検知するとナンバーランプ等に警報を出力します。



スパークセンサー SP-02

《対応機種》 遊技機全般（高圧パルスで誤作動や故障の対象となる機種）

《特長》

- ・新設計によりコストパフォーマンスに優れています。
- ・マイコンを搭載しており遊技機や島内のノイズを識別し過剰反応は殆どありません。
- ・同系の新手口に対応（バージョンアップ）可能な構造です。




《取付》

電源配線が不要で取付工事の必要は特にありません。

不正出力をナンバーランプと接続しセンサー部を所定の位置にアンテナ貼るだけです。電池は2年以上使用できます。

テスト端子から動作確認が行なえます。

アンテナ線設置例
（本体は島内に設置）



公安委員会届出済み

（一部届出書類が受理されない地域があります。事前に販売会社に御確認して下さい）

■ お問い合わせは ■

■ 製造・販売 ■

有限会社 MKサポート

大阪府堺市堺区一条通 13-16 松利ビル 6F

TEL 072-226-2022 FAX 072-226-2024

<http://www.mksupport.jp>