

NEW 不正V4ソケット対応

外付不正部品発見器

LINE SCANNER

ラインスキャナー

今般、遊技台の**不正ハーネス・外付基板**による被害が横行しております。「LINE SCANNER」は簡単な操作でハーネス検査等を行い、正否判定を表示します。スタートを經由しない外付基板や（アウトライン検査）、特殊な割り込みハーネス（スタートリーク）検査も可能です。



大海スペシャル アウトライン検査例

不正V4ソケットにも対応（ニューギン・SANKYO・ビスティ）


ロムチェッカーでは発見が困難なV4ソケット内への仕込み部品も発見可能



ニューギン検査例



ビスティ検査例



不正部品


オプション基板を装着する事により「**CRユニット**」**接続ライン**への仕込み基板も検査が可能です。



CRユニット基板検査例



CRサンド検査例



不正部品

< 対応機種 >

パチンコ台全般・CRサンド（形状により対応出来ない機種もあります）

個別専用検査対応機種 三洋・京楽・SANKYO・ビスティ・サミー 等

上記メーカーの機種でも対応できない場合があります。

お問い合わせは

製造・販売

有限会社 MKサポート

大阪府堺市堺区一条通 13-16 松利ビル 6F

TEL 072-226-2022 FAX 072-226-2024

<http://www.mksupport.jp>